

ボーリング(土質柱状図)

報 告 用 紙

調查名・調查地點 有田地區小學校地質調查委託

高 8.050

調查年月日 56年2月20日-58年2月2日

ボーリング孔: No. 3

孔內夾鉗 1-10

關東相急集

• 100 •

● シンク・オールサンプル

• 1989-1990

○ 買入試験用サンプラー

七〇八

- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があり、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
 - ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。